



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1357777 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	23/01/25	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 064-Piping accessory -. Care & Maint Preservation Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Completed
		Supervisor	Facilities Elect Indust Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	342-PI-1001
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Piping & Valves Cu Conc Area Concentrate Handling
P&ID	P&ID
Parent / Padre	342-AA-1000 Anciliaries Cu Conc Pumping
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Reparación de bandejas de cabl

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
	Reparación de bandejas de cabl		

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
3	SFEN Electrician	1.00	21.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Printed / Impreso: 17/04/25

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	
Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
Psanchez Se requiere realizar la reparación o cambio de bandejas de cables afectados por la caída de árbol en las tuberías de concentrado que van hacia puerto. Ubicación: KM13+800 aprox. SE REALIZA LA INSPECCION DE DEBE CAMBIAR DE 3 A 4 BANDEJAS CON TAPADERA PARA CUBRIR TODOS LOS DANOS QUE HAY DESDE KM 12 AL 13 Y.A

WO Raised by: / Orden Creada por:	PREBEN E. SANCHEZ MIRANDA
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	08/12/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	